

Сведения о техническом состоянии сетей ОАО «Мценский литейный завод» за 2010 год

Технологические нарушения, расследованные и учтенные в соответствии с требованиями «Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей» (РД 34.20.801-2000)

№ п/п	Сети	Аварии	Инциденты					Недоотпуск, тыс. кВтч				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
1.	ОАО «МЛЗ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Причины технологических нарушений:

1. Падение деревьев, веток на провода ВЛ 0,4-10кВ.
2. Повреждения электротехнического оборудования.
3. Повреждение изоляции.
4. Воздействие стихийных явлений.
5. Воздействие посторонних лиц.

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

1. Расширение просек, вырубка деревьев и подрезка крон деревьев.
2. Замена выключателей 0,4-10кВ.
3. Техпервооружение и реконструкция устройств релейных защит и автоматики.
4. Замена опорно-стержневой изоляции.
5. Повышение наблюдаемости и автоматизации сетей.